



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA NO VIADUTO DO DISTRITO DE PASSAGEM DE MARIANA, ATENDENDO AO REQUERIMENTO N.º 63/2023, DE AUTORIA DOS VEREADORES FERNANDO SAMPAIO, JOSÉ SALES E RONALDO BENTO

Data: 25/04/2023

Endereço: Viaduto da Rodovia dos Inconfidentes MG-129 sobre o Ribeirão do Carmo, em Passagem de Mariana.

Objetivo: Tratar sobre o escoamento de água sobre o viaduto situado no distrito de Passagem de Mariana.

Vereador presente: Ronaldo Bento.

Representantes do local: Floriano José Mayrink Ribeiro e Eduardo Zeferino Rodrigues, do DER; Leandro Ramos e Sebastião Carlos Lamounier, da Secretaria Municipal de Obras; Gisele de Freitas, do DEMUTRAN, e Rodolfo Anderson Lopes Pereira, Agente de Fiscalização de Posturas.

Ao vigésimo quinto dia do mês de abril de dois mil e vinte e três, às treze horas e vinte e cinco minutos, foi realizada visita técnica para discutir sobre problemas de escoamento pluvial no viaduto de Passagem de Mariana. **Participaram da Visita:** O Vereador Ronaldo Bento; Floriano José Mayrink Ribeiro e Eduardo Zeferino Rodrigues, do DER; Leandro Ramos e Sebastião Carlos Lamounier, da Secretaria Municipal de Obras; Gisele de Freitas, do DEMUTRAN, e Rodolfo Anderson Lopes Pereira, da Fiscalização de Posturas. **INÍCIO:** O Vereador Ronaldo Bento cumprimentou a todos e informou o grave problema de aquaplanagem gerado pelo insuficiente escoamento da água das chuvas na pista do viaduto, bem como o vazamento dos canos que realizam o escoamento, causando forte impacto nos carros que cruzam a rua subjacente durante as chuvas. O Sr. Floriano Mayrink afirmou que seria repassada a demanda ao setor competente e o Sr. Eduardo complementou afirmando que, em primeira análise, o diâmetro da tubulação aparentava ser insuficiente, mas também era evidente a falta de manutenção. O Sr. Floriano Mayrink finalizou afirmando que um engenheiro analisaria a situação e apresentaria uma resposta no prazo de quinze dias. O Vereador Ronaldo Bento apreciou a importância da parceria entre o Estado e Município e ressaltou ser proveitoso o período de estiagem para as intervenções. O Vereador então agradeceu a presença de todos e encerrou a visita técnica às treze horas e vinte e nove minutos.

Gisele Freitas
Gisele Alves de Freitas
Supervisor Operacional
de Sinalização Viária




CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA


R Hélio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200



Vereador Ronaldo Bento



Sebastião Lamounier
Secretaria Municipal de Obras



Gisele Alves de Freitas
Supervisor Operacional
de Sinalização Viária

Gisele Alves de Freitas
DEMUTRAN



Gisele Alves de Freitas
Supervisor Operacional
de Sinalização Viária



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Viaduto de Passagem de Mariana.

Data: 25/04/2023



MARIANA, MG

esroetas
Gisele Alves de Freitas
Supervisor Operacional
de Sinalização Viária



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Apresentação

O vereador Ronaldo Bento; Os representantes da Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, Floriano José ribeiro e Eduardo Zeferino Rodrigues; os representantes da secretaria de Obras Leandro Ramos e Sebastião Carlos Lamounier; a representante do Demutran Gisele Alves de Freitas e o fiscal de postura Rodolf Anderson Lopes Pereira compareceram ao viaduto no distrito de Passagem de Mariana para verificar a necessidade de desobstrução para escoamento da água sobre o viaduto.

O relatório fotográfico da visita técnica no viaduto de Passagem de Mariana tem como objetivo registrar a visita técnica realizada no local.

Gisele Alves de Freitas
Supervisor Operacional
de Sinalização Viária



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica no Viaduto de Passagem de Mariana

Endereço: Rua Mariana, Mariana, MG.

1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

A visita realizada no viaduto de Passagem de Mariana teve como objetivo informar aos representantes da DER/MG que em período de chuvas o viaduto alaga e provoca acidentes. O vereador Ronaldo Bento, que esteve presente na visita, falou também sobre a tubulação do local que está obstruída. O representante da DER/MG Floriano José Ribeiro pediu um prazo de 15 dias para retornar ao local com um engenheiro para verificar a situação da tubulação.

Solicitante da visita	Localização	Data: 25/04/2023
Autores do requerimento nº63/2023.	Rua Mariana, Mariana, MG - Viaduto do distrito de Passagem.	

Fotografia: Grazy Maria (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)

Flávio Reis de Freitas
Supervisor Operacional
de Sinalização Viária